



6月3日4時頃 18dB 3時間 = 6 / 10 頃に3時間ほど地割れがレベル3で進む
 6月1日0時頃 20dB 1時間 = 6 / 6 日頃に1時間ほど地割れがレベル4で進む
 と予想されます。



6月6日～7日の状況はグラフの通りです。5月末迄の異常は概ね治まったようです。

青○網線が地下深部の状態、赤○網線が地下深部と地表面の異常な状態を示していると思われます。

6 / 1 & 6 / 3 に 18 ~ 20 dB の異常が出ましたから、これまでの経験則によると、6月7日～10日頃までは地割れが進行すると予想されます。

なお、急激で大きな異常は出ていませんから、傾斜地の崩壊を除き、特に地割れが急激に進行する可能性は少なくなっていると思われます。